

ProfiMaster



Marcha-Paro automático (opcional)

La combinación con la máquina de soldadura ahorra costes de energía y tiempo.

